

令和元年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道3号線	北方町北方419付近	交通量が多く、休日等、児童が横断することが多い。信号がない横断歩道が3ヶ所ある。	横断歩道の位置を明確にするため、路面標示等の対策を講じる。	北方町	R1対策済み
2	国道157号線 町道191号線	北方町栄町(加茂栄町交差点)	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道などの白線が消えている箇所が多い。 ・東側から左折する車が児童が待機する場所に近いため、接触の可能性が高い。曲がる部分の白線を引くなど何か対策をしてほしい。 ・道幅が狭く、白線が薄くなっているため、自動車が、端によってくるため危険である。 ・交差点部に防護柵がない。 ・交差点部の待ち場が狭い。 ・東側の南北方向の歩行者用信号機がない。 	<ul style="list-style-type: none"> ①区画線を設置。白線を引き直す。 ②防護柵設置検討中。 ③待場の拡張について、事故多発箇所を重点的に整備しているため、早期整備は困難。 ④交差点南側の隅切り処理後、待場及び歩行者用信号柱の建て位置が確保できれば、設置可。北側は信号柱に歩行者用灯器を共架可能。 	岐阜県 北方警察署 北方町	<ul style="list-style-type: none"> ①R1年度対策済み ①県道部分 R2年度 ②R2年度 ④R2年度以降
3	町道468、4号線	加茂東徳繁交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置予定	岐阜県	R1～R2年度
4	国道157号線	北方郵便局付近 押しボタン信号交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置検討中	岐阜県	
5	国道157号線	加茂東加茂交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置予定	岐阜県	R1～R2年度
6	町道191号線	北小西点滅信号交差点	交差点部に防護柵がない。	現状での柵の設置は困難であるため、柵以外の対策を検討する。	北方町	R1年度対策済み (区画線設置)
7	町道4号線	長谷川交差点	交差点部に防護柵がない。	交差点北西箇所について防護柵を設置する。	北方町	R2年度実施予定
8	主要地方道岐阜 関ヶ原線	春来町2交差点	交差点部に防護柵がない。	R1交差点改良工事实施中。 R2年度完了予定。	岐阜県	R2年度完了予定
9	町道76号線	天王通り (常誓寺～サンローヤル北方まで)	外側線外側の幅員が狭い。	路側帯の拡幅については対策済。 通学路と認識できるようカラー舗装等の対策を検討する。	北方町	R1年度対策済み

令和元年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
10	町道76号線	円鏡寺楼門前東西通り	電柱が支障となっているため歩きにくい。	電線管理者と協議する。	北方町	R2年度以降

【対策検討メンバー】北方警察署、岐阜土木事務所、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和元年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道182号線	明治製菓東側道路辺り	<ul style="list-style-type: none"> ・背の高い街路樹が隙間なく並んでおり、周囲から監視できない。 ・子どもが一人で不審者等に遭遇した場合に駆け込む家等がない。 ・街灯がないため、冬季は暗い。 ・車道及び歩道が大変狭く、自動車が通行する際に子どもと接触する可能性がある。(歩道幅:0.6メートル、車道幅:4.6メートル) ・通学時間帯の自動車の交通量が多く、スピードが速い。 	<ul style="list-style-type: none"> ①防犯灯の設置を検討。 ②監視カメラについては、町内に設置した実績がなく、該当箇所だけでなく町全域で検討していく。 ③路側帯の拡幅については対策済。 ④通学路と認識できるようカラー舗装等の対策を検討する。 	北方町	<ul style="list-style-type: none"> ①②検討中 ④R1年度対策済み
2	主要地方道岐阜関ヶ原線	平成4交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置予定(R1~R2)	岐阜県	R1~R2年度
3	町道6、400号線	長谷川西2交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵を設置する。	北方町	R2年度対策予定
4	町道2号線	加茂交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置検討	岐阜県	検討中

【対策検討メンバー】北方警察署、岐阜土木事務所、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和元年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道364、19、250号線	「高屋条里1」信号交差点	交通量が多い割に道路が湾曲しており、児童が道路ギリギリで信号待ちをしている。	防護柵を設置する。	北方町	R2年度対策予定
2	町道250、259号線	「高屋条里1」交差点から1つ南の交差点	・交通量が多く、危険な状況。 ・東西の横断歩道が、北側にはあるが、南側にはない。	①信号機については、交通量が信号設置指針にそぐわず、かつ交通事故の発生がないため、現状では設置不可。 ②交差点西側の一時停止標識が錆びついて危険であったため、支柱の取替えを検討する。 ③路側帯の拡幅及び通学路と認識できるようカラー舗装をする。	北方警察署 北方町	②R2年度 ③R1年度対策済み
3	町道364、110、387号線	南小学校南西の交差点	道路西側から登下校する児童があり、横断歩道のない道路を横断している。	①交差点を明確化するため、H30年度に交差点内にカラー舗装を実施。 ②現状待場確保の場所がないため、かつ東西、南北は端路であることから横断歩道の設置は困難。	北方警察署 北方町	/
4	主要地方道 北方多度 地下	高屋太子の北方地下道	地下道内によくゴミがあつたり汚れていたりすることがある。また、地下道内の様子が周囲からは見えないため、不審者対策も必要である。	清掃は、年4回程度行っている。緊急対応が必要な時は別途対応。防犯ブザー設置については、通報体制を整える必要があるため、別途協議する必要がある。	岐阜県	R2年度以降
5	町道268、191号線	高屋太子バス停東側信号交差点より南側の歩道	歩道が波打っているため歩きにくい。	現状を把握し、対策方法を検討する。	北方町	R2年度以降
6	町道191、265号線	中央通り東側歩道 高屋条里2丁目 (七星歯科医院北付近)	電柱が支障となっているため歩きにくい。電柱を撤去してほしい。	電線管理者と協議する。	北方町	R2年度以降

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
7	町道191号線	中央通り西側歩道 高屋太子2丁目 (カネスエ南側駐車場付近)	乗り入れできない区間のブロックが切り下げられている。	地先の土地利用に利用状況等を確認し、閉鎖可能な場合は歩車道境界ブロックを設置する。	北方町	R2年度以降
8	町道193号線	中央通り東側歩道 高屋条里2丁目 (旧フランボアーズ西側交差点～高屋太子バス停東側信号交差点まで)	グレーチングががたついて危険である。	グレーチングが設置してある箇所を補修する。	北方町	R2年度以降
9	町道191号線	中央通り東側歩道 高屋条里2丁目 (旧フランボアーズ付近)	乗り入れできない区間のブロックが切り下げられている。	地先の土地利用に利用状況等を確認し、閉鎖可能な場合は歩車道境界ブロックを設置する。	北方町	R2年度以降
10	町道191号線	中央通り東側歩道 高屋条里2丁目 (旧フランボアーズ付近)	乗り入れできない区間のブロックが切り下げられている。	地先の土地利用に利用状況等を確認し、閉鎖可能な場合は歩車道境界ブロックを設置する。	北方町	R2年度以降
11	町道191号線	中央通り 旧フランボアーズ西側交差点	横断歩道の標識が通学路となっていない。	現状、一般横断の標識が設置してあるため、学童標識に変更する。	北方警察署	R2年度
12	町道259号線	北方町広域勤労青少年ホーム北側の東西道路 (旧フランボアーズ西側交差点～パナハイツ条里東側交差点まで)	道路の幅員がバラバラである。	路側帯の拡幅及び通学路と認識できるようカラー舗装の施工を検討。	北方町	R1年度対策済み
13	町道19号線	馬道公園北側の東西道路 (馬道公園北東付近)	防護柵で仕切れ歩道に入ることができない。	入口となる部分の柵を撤去する。	北方町	R2年度以降

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
14	町道19号線	馬道公園北側の東西道路 (高屋条里1交差点～高屋白木1交 差点まで)	電柱が支障となっているため歩きに くい。電柱を撤去してほしい。	電線管理者と協議する。	北方町	R2年度以降
15	町道19号線	中央通り 西念寺西側交差点	横断歩道の位置が支道上にある。	位置を変更する。	北方警察署	R2年度以降
16	町道19号線	西念寺南側の東西道路 (八幡神社南側交差点から西念寺 東側交差点まで)	区画線が消えている。	区画線を設置する。	北方町	R2年度以降
17	町道19号線	馬道公園北側の東西道路 (馬道公園北側付近)	防護柵が連続していない。	防護柵を設置する。	北方町	R2年度以降
18	町道245号線	馬道公園北側の東西道路 (馬道公園北東付近)	横断歩道がない。	信号機の設置なしの場合、車道幅 員3.5m以上必要で、交通量及び歩行者の横断 が多い場所、沿道に多数の人が利用する商 店、公共施設がある場合、駅、学校等通じる場 所である等が必須条件であるため、現状は困 難。	北方警察署	
19	町道329、70号線	北方中央公園～杉山こどもクリニッ クまでの東側歩道	歩道が波打っているため歩みにく い。	現状を把握し、対策方法を検討する。	北方町	R2年度以降
20	町道381、364号線	高屋勅使1交差点	待場に防護柵がない。	防護柵を設置する。	北方町	R2年度対策予定

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
21	町道191、 393、13号線	柱本1交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵を設置する。	北方町	R2年度以降
22	町道191、 393、13号線	柱本1交差点	東西方向の歩行者信号がない。	歩行者用信号機の設置。	北方警察署	R2年度以降
23	主要地方道 岐阜県南大野線	高屋伊勢田西交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置予定。	岐阜県	R1～R2年度
24	町道362号線	杉山クリニック交差点	東西の横断歩道がない。	横断歩道の設置。	北方警察署	R1年度対策済み

【対策検討メンバー】北方警察署、岐阜土木事務所、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和元年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方中学校】

番号	路線名	要望場所	現場の様子	検討結果	事業主体	対策年度
1	町道4、511号	かわせみクリニック前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道があるが、車のスピードがでやすく、停止してくれない。 ・東と南側に横断歩道がない 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点東西に一時停止規制を申請済み。 ・東側に横断歩道申請済み。 ・現状信号機設置は不可。 	北方警察署	R2年度完了予定
2	町道15、393、4号	柱本1交差点の一つ西側の交差点	交差点の中央が高くなっており、南から北上すると、北側の歩行者が確認できない。	東側に信号機が設置されているため不可。	北方警察署	

【対策検討メンバー】北方警察署、岐阜土木事務所、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会