

令和3年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道157号線	北方郵便局西詰め 押しボタン信号交差点	児童が信号待ちをしている待機場所 が狭い。通る車のスピードが速く、交 通量も多いため、登下校時に、児童 が信号待ちをしている時に危険であ る。	待機中注意するよう指導する。	小学校	実施中
2	町道305号線	一本松1信号交差点東の一方通行 道路	道幅が狭く、西から直進してくる車 が多いので、児童の登下校で危険が ある。	横断歩道の渡り方を指導する。 交通安全啓発看板を設置する。	北方町	R3年度対策済み
3	町道3号線	グリーン通り森町信号南側、岐阜 バス岐阜農林高校前バス停付近	歩道が狭く、隣接する田との落差が 大きいので、低学年の児童が落下 する危険がある。(過去に落下事案 あり)	注意して登下校するよう指導する。	小学校	実施中
4	町道466号線	北方郵便局北側横断歩道	信号がない横断歩道だが、車の交 通量が多く、通る車のスピードが速 いため、児童だけで横断するのが危 険である。	取締りを実施。	北方警察署	実施中
5	町道76号線	大井神社南北の通路東側の天王 川沿い	児童には、カラー舗装の所を歩くよう に指導している。天王川の様子を見 に行った時に、ガードレールが低い ため、児童が落下したり、物を落と したりする危険がある。	歩道を通行するよう指導する。	小学校	実施中

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町総務危機管理課、北方町教育委員会

令和3年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道6号線	西小体育館北側の三叉路(八切橋から東進する道と北方長谷川郵便局から南進する道の合流地点)	横断歩道がない。	学校の再編に合わせ、通学路の変更を検討する。	北方町	R4年度以降

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町総務危機管理課、北方町教育委員会

令和3年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道254号線	グリーン道路より一本東に入った南北の直線道路 北方町高屋白木1丁目から高屋伊勢田1丁目付近	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施する。	北方町	R3年度予定
2	町道329号線	杉山こどもクリニックより北側の南北の直線道路の歩道 北方町柱本南1丁目付近	歩道が平坦でないので歩きにくい。	現在、道路改良計画はない。将来的に改良を実施することとなれば検討する。	北方町	R4年度以降
3	町道254号線	鹿野クリニック南側の交差点。北方町高屋白木3丁目付近	車が一旦停止しないので危険。(特に朝の登校時間帯)	取締りを実施する。	北方警察署	実施中
4	町道254号線	ダイリン東側交差点。北方町伊勢田1丁目付近	車が一旦停止しないので危険。(特に朝の登校時間帯)	取締りを実施する。	北方警察署	実施中
5	町道205号線	総合体育館西側横断歩道。北方町高屋石末1丁目付近	車が横断歩道に立っていてもなかなか止まってくれない。	横断歩道の渡り方等指導する。	小学校	実施中
6	町道250号線	レンテック交差点。北方町高屋伊勢田1丁目付近	西から東に向かって道路を横断する時に視界が悪い。	雑草等を除去する。	北方町	R3年度対策済み
7	町道364号線	北方南小学校南西交差点。北方町高屋分木2丁目付近	横断歩道がないので交通量の多い道路を横切っている。	既存の横断歩道を利用するよう指導する。	小学校	実施中
8	町道250号線	北方南小学校西の南北の道路。北方町高屋条里1丁目付近から高屋条里2丁目付近	歩道がない道路(東側)を歩くため、危険である。	既存の歩道(西側)を歩くように指導する。	小学校	実施中

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町総務危機管理課、北方町教育委員会

令和3年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方中学校】

番号	路線名	要望場所	現場の様子	検討結果	事業主体	対策年度
1	町道70号線	北方中学校東の南北の道路 北方町清水付近	南側(青桐通り側)は狭くなっている。 学校の工事のため、小中学生の通学路になっていて、多くの子どもが通る。 狭い中、車も子どもも通るが、区切りなどがなく危険。	①外側線の設置路検討する。 ②交通安全啓発看板を設置する。	北方町	①R3年度以降 ②R3年度対策済み
2	町道10号線	北方中学校南の歩道橋	老朽している。 天候によっては、滑りやすく危険。	修繕を行う。	北方町	R4年度以降

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町総務危機管理課、北方町教育委員会

令和3年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【町立幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道191号線	青桐通りと中央通りのT字路	信号のないT字路のため、横断歩道にノンストップで侵入する車がある。	横断歩道を渡る際注意するよう呼びかける。	幼稚園	実施中
2	町道1号線	高千穂の交差点	東西に伸びる道路が、朝夕の時間帯に車の抜け道になっているようでスピードを出す車が多い。	交差点を渡る際注意するよう呼びかける。	幼稚園	実施中
3		【通学路脇の安全の観点から】 町営駐車場のトイレ	トイレの周辺は、樹木が生い茂っており、不審者が身を隠しやすい環境である。	樹木の剪定を行う。	北方町	R3年度対策済み

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町総務危機管理課、北方町教育委員会