


# 北方町 北方小学校・北方西小学校校区通学路点検箇所







# 北方町 北方西小学校・北方南小学校校区通学路点検箇所







# 北方町 北方南小学校校区通学路点検箇所

--- : 通学路


● : 点検箇所




1 防護柵がない。  
〈対策メニュー〉  
防護柵設置予定。



3 横断歩道がない。  
〈対策メニュー〉  
現状設置困難。



20 待場に防護柵がない。  
〈対策メニュー〉  
防護柵の設置予定。




17 防護柵が連続していない。  
〈対策メニュー〉  
防護柵の設置。



15 横断歩道の位置が支道上にある。  
〈対策メニュー〉  
位置の変更。




14 電柱が支障となり、歩きにくい。  
〈対策メニュー〉  
電線管理者と協議する。



13 防護柵で仕切られ、歩道に入ることができない。  
〈対策メニュー〉  
入口となる部分の撤去。




16 区画線が消えている。  
〈対策メニュー〉  
区画線の設置。




18 横断歩道がない。  
〈対策メニュー〉  
現状設置困難。




11 横断歩道の標識が通学路となっていない。  
〈対策メニュー〉  
学童標識へ変更。




2 交通量が多く危険。南側の横断歩道がないところを横断していることがある。  
〈対策メニュー〉  
路側帯の拡幅。カラー舗装する。



4 不審者対策が必要。  
〈対策メニュー〉  
防犯ブザー設置の検討。



8 グレーチングのがたつき。  
〈対策メニュー〉  
グレーチングの補修。




12 道路の幅員がバラバラである。  
〈対策メニュー〉  
路側帯の拡幅。カラー舗装。



7 乗り入れできない区間のブロックが切り下げられている。  
〈対策メニュー〉  
閉鎖可能な場合、ブロック設置。



5 歩道が波打ち、歩きづらい。  
〈対策メニュー〉  
現状把握後、対策方法を検討。




6 電柱が支障となり、歩きにくい。  
〈対策メニュー〉  
電線管理者と協議する。



23 防護柵がない。  
〈対策メニュー〉  
防護柵の設置。



# 北方町 北方中学校校区通学路点検箇所



2  
交差点中央が高くなっており、南側から北上すると、北側の歩行者が確認できない。  
<対策メニュー>  
東側に信号機が設置されているため不可。

1  
横断歩道があるが、車のスピードが出やすく、停止してくれない。東と南側に横断歩道がない。  
<対策メニュー>  
交差点東西に一時停止規制予定。東側に横断歩道設置予定。